

**Group 2**  
**List of Areas That Have Not Recovered**  
**Following the Implementation of Emergency Repair Works due to**  
**Pipe Burst at Jalan Bukit Cerakah, Bandar Puncak Alam, Kuala Selangor**

**Klang/Shah Alam Region**

<b>AREA</b>
AMAN PERDANA
ARMADA PUTERA
BANDAR BARU BUKIT RAJA
BANDAR KLANG (BT 1 - 3 JALAN MERU)
BANDAR PUTERA 2
BANDAR SULTAN SULAIMAN FASA 1
BANDAR SULTAN SULAIMAN FASA 2
BANDAR SULTAN SULAIMAN FASA 3
BANDAR SULTAN SULAIMAN FASA 4
BATU BELAH
BERKELEY/ENG ANN
BUKIT KAPAR
BUKIT KERAYONG
GLENMARIE COVE
JALAN GOH HOCK HUAT
JALAN LIMBUNGAN
JALAN PELABUHAN UTARA
JALAN RAJA NONG
JALAN SYAHBANDAR
KAMPUNG KERETAPI
KAMPUNG KERETAPI (PANGSAPURI SRI PERANTAU)
KAMPUNG PENDAMAR
KAMPUNG PULAU INDAH
KAMPUNG PULAU INDAH (TAMAN SAMUDERA)
KAMPUNG PULAU INDAH (WISMA POLIS MARIN PULAU INDAH)

KAMPUNG TELUK GONG
KAPAR
KAPAR BT 1- 8
KAWASAN PERINDUSTRIAN BANDAR SULTAN SULAIMAN
KAWASAN PERINDUSTRIAN BANDAR SULTAN SULAIMAN (PERDANA INDUSTRIAL PARK)
KAWASAN PERINDUSTRIAN BUKIT RAJA SELATAN
KAWASAN PERINDUSTRIAN SELAT KLANG UTARA
KLANG UTAMA
KOTA PENDAMAR
LAGUNA PARK
MERU
PELABUHAN UTARA
PEREPAT
PERINDUSTRIAN PULAU INDAH FASA 1
PERINDUSTRIAN PULAU INDAH FASA 2
PERINDUSTRIAN PULAU INDAH FASA 3
PKFZ
PULAU KETAM
RANTAU PANJANG (SUNGAI PUTUS)
SEMENTA
SETIA ALAM
SUNGAI SIREH
TAMAN BAYU TINGGI
TAMAN DESAWAN
TAMAN SENTOSA
TAMAN SRI ANDALAS
TELUK GEDUNG INDAH
WESTPORT

### **Kuala Selangor Region**

<b>AREA</b>
BUKIT KERAYONG